
1
15
16
P
LS
T
23
8
9
Z1
Z
18
Z2
4
5
17
80 bar
26
21
2
19
3
100 bar
25
22
R1
R2
6
7
R
20
13
24
10
11
12
14

Fig. 1